



Reservdelssatser till äldre ventiler, sid 1

VENTIL	ÅR	KOMMENTAR	REP. SATS	RSK NR:
501-15 och 22	-1987	Ventilrör . UTGÅTT, Ersatt av 506	LK 681	4311729
506-15 och 22	-1992	Ventilrör med avtappning . UTGÅTT, Ersatt av 508	LK 681	4311729
507-15	-1992	Ventilrör . UTGÅTT, Ersatt av 509	LK 681	4311729
508-15 och 22	1991-	Ventilrör utan avtappning . Ersätter 501 och 506	LK 684	4311733
509-15	1994-	Ventilrör. Ersätter 507	LK 684	4311733
510 och 511	1994-	Säkerhetsventiler för värmesidan		
513	-1997	Säkerhetsventil. UTGÅTT, Ersatt av 514		
514	-1997	Säkerhets-/avtappningsventil. Ersätter 513 och 518		
518	-1997	Säkerhets-/avtappningsventil. Medger avtappning i kombination med 508. UTGÅTT, Ersatt av 514	LK 686 (avt.)	4311740
522-15	-1986	Vacuumventil. UTGÅTT, Ersatt av 523		
523-15	1986-	Vacuumventil, . Ersätter 522		
535	1991- 2005	Påfyllnadsventil i vinkel med kägellavstängning, . UTGÅTT, Ersatt av 535 med kulventilavstängning	LK 685	4311739
535	2005-	Påfyllnadsventil i vinkel med kulventilavstängning.		
536	1993- 2005	Påfyllnadsventil rak, med kägellavstängning. UGÅTT, Ersatt av 536 med kulventilavstängning.	LK 685	4311739
536	2005-	Påfyllnadsventil rak med kulventilavstängning Ersätter 536 med kägellavstängning		
537	2005-	Påfyllnadsventil rak med kulventilavstängning G ³ / ₄ " utv. gänga.		
540-22	-1983	Ventilkombination, ventilhus i ett stycke. UTGÅTT, Ersatt av 541	LK 680 / 681	4920721 / 4311729



Reservdelssatser till äldre ventiler, sid 2

VENTIL	ÅR	KOMMENTAR	REP. SATS	RSK NR:
541-22	-1992	Ventilkombination, med avtappning. UTGÅTT, Ersatt av 548	LK 683 / 681	4920723 / 4311729
548-22	1992-	Ventilkombination, utan avtappning. Ersätter 541	LK 683 / 684	4920723 / 4311733
560-15	2000-	Ventilkombination utan avtappning.	LK 688 / 684	4920722 / 4311733
545-22	1983-	Blandningsventil till 541 och 548. Liknande 550-22 men med slätända på KV-anslutningen.	LK 683	4920723
550-15 och 22 gamla mod.	-1988	Blandningsventil. UTGÅTT	LK 680	4920721
550-15 och 22	1988-	Blandningsventil. Ersätter tidigare modell. Inkluderar 2 modeller av medbringare, båda ingår i reservdelssats.	LK 683	4920723
580-G25/22	-1984	Vattenmätarkoppel. UTGÅTT. Ersatt av 581. Byt hela kopplet till 582 + utbytesmuff, art.nr 0002323 (016019).		
581-G25/22	-1984	Vattenmätarkoppel. UTGÅTT. Ersatt av 582. Byt hela kopplet till 583 + utbytesmuff, art.nr 0002323 (016019)		
582-G25/22	1985-	Vattenmätarkoppel. UTGÅTT: Ersatt av 583. Byt hela kopplet till 583. Kulventilavstängning.		
583-G25/22	2000-	Vattenmätarkoppel. Vattenmätarkoppel. Ersätter 580, 581, och 582. Kulventilavstängning.		
905-15	1991-	Avtappningsventil.		
520-G25	2006	Filter & Filterhållare.		022094
520-G32	2006	Filter & Filterhållare.		022096